

CASO DE ESTUDIO

KATALOX LIGHT– REMOCIÓN DE MANGANESO



Especificaciones generales

Características		Condiciones de Operación	
Apariencia	Granulado café oscuro	Temperatura	5-60 °C (41-140 °F)
Composición	>85% Zeolita (Clinoptilolita)	Rango de pH	6-9
	>10% γ-MnO ₂	Borde libre	25-35%
	<5% Ca(OH) ₂	Profundidad cama	min. 75.5 cm (29 pulg.) opt. 120 cm (47 pulg.)
Peso neto	1.06 Kg/l (66 lb/ft ³)	Velocidad servicio	15-30 m/h (6-12 gpm/ft ²)
Mesh	0.6–1.4 mm (14x30)	Velocidad retrolavado	20-25 m/h (8-10 gpm/ft ²)
Coef. uniformidad	<1.75	Tiempo retrolavado	5-10 min
Cont. humedad	<0.5% (empa. org.)		

Sitio de instalación

Ciudad	Pachuca, Hidalgo
Pozo	Agua de Mina San Juan

Condiciones en sitio

pH	6.8 - 6.9	Color	30 unidades Pt-Co
Temperatura	22.4 °C	Turbiedad	0.408 UNT
Cloro residual	0 mg/l	SDT	1,200 mg/l
Conductividad	2,450 μS/cm ²	Oxígeno consumido	0.886 mg/l
Dureza Total	1,368 mg/l	Alcalinidad Total	198.40 mg/l
Manganeso	3.8 - 5.0 mg/l	Hierro	0.017 mg/l

Diseño

Tanque	30x72	Velocidad servicio	20 m/h (8 gpm/ft ²)
Volumen tanque	742.9	Velocidad retrolavado	20 m/h (8 gpm/ft ²)
Válvula	Fleck 2850	EBCT	>3 min
Grava	2 pies ³	Caudal servicio (máx)	<2.35 lps
Katalog Light	15 pies ³	Ajuste pH	Dosificación OXYDES
Borde libre	54%	pH resultante	>7.5

Resultados

Fecha	Entrada	Salida	Eficiencia	Observaciones
26/08/2014	3.88 mg/l	0.01 mg/l	99.74 %	pH = 8.0 Q = 1.5 LPS EBCT = 4.72 min
01/09/2014	4.34 mg/l	0.02 mg/l	99.53 %	pH = 7.5 Q = 1.5 LPS EBCT = 4.72 min
03/09/2014	4.36 mg/l	0.02 mg/l	99.54 %	pH = 7.6 Q = 2.0 LPS EBCT = 3.54 min